

オーディオマスターでお使い頂くためのガイド 1

ファームウェア編
(必ずお読みください)

本機で「AudioMASTER」の機能をご利用いただくためには、以下のダウンロードおよびインストールが必要となります。

Windows ユーザー

CRW-70用ファームウェア「1.0e」以降

B's Recorder GOLD for Windowsアップデート「Version3.18」以降

アップデートの詳細は、ヤマハCD-R/RWDライブオフィシャルウェブサイトをご覧ください。

<http://www.yamaha.co.jp/product/computer/>

Mac ユーザー

CRW-70用ファームウェア「1.0e」以降にアップデートします。

添付のアプリケーションソフトをインストールします。(B's Recorder GOLD for Mac「Version 1.66」)

ファームウェアのダウンロード&アップデート手順

1. コンピュータに本機を接続してください。
(「コントロールパネル」⇒「システム」⇒「デバイスマネージャ」内にCRW-70が認識されていることをご確認ください。)
2. 「ヤマハCD-R/RWDライブオフィシャルウェブサイト」⇒「ダウンロード」⇒「ドライブのファームウェア」を選択してください。
(CRW-70をクリックすると、FirmWare Navigatorが起動します。)
3. ファームウェアのダウンロードを開始します。
(使用条件条項にご同意後、ページ内の.exeファイル名をクリックしてください。圧縮されたファイルのダウンロードが開始されます。)
4. ダウンロードしたファイルを「解凍」します。
(アイコンをダブルクリックします。)
5. 設定の確認を行います。(Windows ユーザーのみ)
「挿入の自動通知」設定が、無効であることを確認します。
(Windows 98SE、Meユーザーが対象です。)
6. ファームウェアのアップデートを開始します。
(Windowsの場合は「wininst.exe」を、Macの場合は「muinst.exe」をダブルクリックするとアップデートが開始されます。)
7. インストーラのメッセージにしたがいアップデートを完了させます。
8. 「挿入の自動通知」の設定を変更した場合は、元の設定にお戻しください。(Windows ユーザーのみ)
9. コンピュータを再起動させます。CRW-70も電源を入れ直してください。



オーディオマスターでお使い頂くためのガイド 2

B's Recorder GOLD編
(必ずお読みください)

ご注意

- ・AudioMASTERをご利用いただくためには、ファームウェア「1.0e」以降のアップデートが必要です。
- ・アップデートのダウンロードおよびインストール方法につきましては、BHA社ホームページをご参照願います。(<http://www.bha.co.jp/>)

B's Recorder GOLD アップデートまたはインストールの手順

Windows ユーザー

付属の「B's Recorder GOLD」があらかじめインストールされていることをご確認ください。

B's Recorder GOLD for Windows「Version 3.18」以降にアップデートします。

1. 「BHA社ホームページ」⇒「ダウンロード」⇒「アップデート」にてB's Recorder GOLD for Windowsを選択してください。
(詳細はBHA社ホームページをご参照ください。
<http://www.bha.co.jp/>)

2. B's Recorder GOLDのダウンロードを開始します。
(使用条件条項にご同意後、「ダウンロードする」をクリックしてください。アップデートのダウンロードが開始されます。)

3. アイコンをダブルクリックしてください。アップデートのインストールが開始されます。)

4. メッセージに従いインストールを完了させます。

Mac ユーザー

添付のB's Recorder GOLD for Mac「Version 1.66」をインストールします。

1. B's Recorder GOLD CD-ROM内の「B's Recorder GOLD(USB) Installer」を実行します。
2. 同CD-ROM内の各社USBドライバフォルダ内にある「GOLD USB ShimDriver(YAMAHA)」を実行してコンピュータを再起動すれば完了です。

B's Recorder GOLDの「書き込みタイプ」を「ディスクアットワンス」に設定します。

AudioMASTER ご使用上の注意(Macintosh)

オーディオマスター記録はSafeBurnをOFF状態で4倍速の書き込みを行います。一部Macintoshコンピュータでは、USB転送能力の制約により、オーディオマスターでの書き込みが行えずバッファアンダーランエラーが起こる場合があります。

動作確認済みMacintosh一覧(2000年3月現在)

iBook	全モデル
Power Book	Power Book G3(FireWire) Power Book G4
iMac	PowerPC G3 350MHz以上のモデル
Power Mac G4 Power Mac G4 Cube	Power Mac G4(AGP)以降のモデル

上記動作確認済みモデルにおいても、システムに多数の機能拡張等がインストールされたり、システムに大きな負荷がかかっているとオーディオマスターでの書き込みが行えない場合がございます。
Mac OS XおよびClassic環境ではご使用になれません。